



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



Operator date cu caracter personal nr. 3244
www.social2.ro

Strada Olari nr. 11-13, sector 2 Tel: +40211 252.22.02 Fax: +40211 252.22.17

Nr. 48856 / 11.05.2017

Catre :

Obiect : raspuns sesizare nr. 1/04.05.2017

Nr. Pag: 3

Stimate Domn / Doamna

Urmare solicitarilor de clarificare ale operatorilor economici adresate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, referitor la documentele necesare participarii la procedura pentru „Servicii de reparatii si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autovehiculele din parcul auto” va comunicam urmatoarele :

Intrebarea 1 : „In ceea ce priveste valoarea estimata a contractului, nu este regasita repararea, precum si faptul ca tractarea nu se regaseste in valoarea serviciilor.”

Raspuns Intrebarea 1

Valoarea estimata a achizitiei preconizate, conform codului CPV specific, cod care descrie serviciile de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe, s- a calculat pentru un numar aproximativ de interventii reprezentand reparatiile auto.

Aceasta valoare include si tractarea in afara Municipiului Bucuresti, pentru care dumneavoastra va trebui sa oferati pret / km.



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



www.social2.ro
Operator date cu caracter personal nr. 3244

Strada Olari nr. 11-13, sector 2 Tel: +(4021) 252.22.02. Fax: +(4021) 252.22.17

De asemenea va trebui sa ofertati un pret /ora manopera care va fi valabil pe toata durata serviciilor solicitate.

Intrebarea 2 : „Consider a fi discriminatorie conditia de a detine autovehiculul cu platforma pentru tractarea autovehiculelor defecte, stand geometrie pentru toate autovehiculele, spatiu destinat operatiunilor de inlocuire pneuri iarna- vara, vara –iarna, spalatorie auto autorizata de ANSVSA, atata timp cat exista servicii subcontractate.”

Raspuns Intrebarea 2

La problemele semnalate de Dumneavoastra cu privire la serviciile subcontractante, va aducem la cunostinta ca luam in calcul opinia dumneavoastra si vom reanaliza solicitarile mentionate in caietul de sarcini.

Intrebarea 3 : „Atata timp cat interventiile pentru constatarea tehnica a autovehiculului va fi de maxim 24 ore, de ce sunt necesare 8 elevatoare si minim 3 rampe de lucru? ”

Raspuns Intrebarea 3: Exista posibilitatea de a fi nevoie de constatarile simultane la mai multe autovehicule. DGASPC Sector 2 detine un numar mare de autovehicule si activitatea desfasurata este intensa.

Intrebarea 4 : „Referitor la Criteriile de atribuire, punctajul este contradictoriu, avand adaosuri diferite de cele solicitate. Cum punctati adaos de 10% la piesele de origine si 40 % la piesele after market? ”

Raspuns Intrebarea 4 : Se vor regrupa criteriile de atribuire.

Intrebarea 5 : „ In ceea ce priveste distanta pana la punctul de lucru al ofertantului, nu este specificata modalitatea de masurare. De asemenea,



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



www.social2.ro
Operator date cu caracter personal nr. 3244

Strada Olari nr. 11-13, sector 2 Tel: +(4021) 252.22.02, Fax: +(4021) 252.22.17

avand in vedere faptul ca lungimea sectorului 2 nu este de 8 km, cum se justifica acest criteriu ? ”

Raspuns Intrebarea 5:

- Masurarea distantelor s-a realizat prin utilizarea GPS si a site-ul **DISTANTE.RO**

- Distanța de 8 km inclusa in criteriu a fost determinata de necesitatea unui acces facil si eficient la serviciile ofertantului.

Va multumim ,

p. DIRECTOR GENERAL

**Directia Economica
Director General Adjunct**

Director – Directia Administrativ

Intocmit,