



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



Operator date cu caracter personal nr.3244

Strada Olari nr 11-13, Sector 2 Tel: (4021) 252 22 62, Fax: (4021) 252 22 17

Nr. 88417/25.08.2017

ANUNT

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 este interesată de *achiziționarea serviciilor de executare a lucrărilor compensatorii stabilite de proiectant la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr 1, Str Balotului nr 42 Sector 2 București*, respectiv Completarea și aducerea la standardele actuale a sistemului de detectivă și semnalizare a incendiilor și includerea în sistemul de detecție și semnalizare a incendiilor a unei supape pentru desfumare, conform devizului de materiale necesar - atasat.

Oferta financiară va fi însoțită de propunere tehnică.

Ținând cont de cele precizate, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite până la **data de 06 septembrie 2017, ora 16:00** o ofertă semnată și stampilată, care să conțină informațiile solicitate.

Ofertantul trebuie să fie înscris în SEAP, deoarece achiziția se va iniția prin intermediul acestei platforme.

Documentația se poate depune la registratura instituției din Str Olari nr 11 – 13 Sector 2 sau pe adresa de e-mail: administrativ@social2.ro

DIRECTOR GENERAL

Florin Emanuel Manole

Director Direcția Administrativ

Alexandru Ionuț Cornohac

Șef Serviciu Administrativ

Ing. Cristina Negru

Întocmit

Luminița Ghița

Deviz sistem detectie incendiu - cladire strada Balotului

Nr. Crt.	Descrierea echipamentului	Cantitate	UM
Refacere sistem existent detectie si semnalizare incendiu			
1	Centrala Syncro AS existenta functionala	-	buc
2	Acumulator 12V 7Ah pentru centrala	2	buc
3	Detector optic de fum XP95	21	buc
4	Soclu cu izolator pentru detector optic de fum	21	buc
5	Buton de incendiu	7	buc
6	Sirena de incendiu adresabila, cu soclu	2	buc
7	Detector de gaz metan cu alimentare la 230 si iesire de alarma	1	buc
8	Modul pentru conectare detector gaz	1	buc
9	Modul monitorizare pompe hidranti si rezervor incendiu	2	buc
10	Modul pentru conectare intrerupere introducere aer proaspat si evacuare aer viciat (zona spalatorie, bucatarie, uscatorie)	3	buc
11	Sursa de alimentare 24Vcc/2amp cu acumulator	1	buc
12	Apelator telefonic	1	buc
13	Sursa de alimentare apelator	1	buc
14	Modul pentru apelator	1	buc
15	Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,8	1600	m
16	Jgheab PVC/tub	700	m
17	Relocare detectoare existente - cantitate estimata	25	buc
Necesar desfumare			
18	Sursa de alimentare 24Vcc/2amp cu acumulator	2	buc
19	Modul monitorizare	4	buc
20	Releu	8	buc
21	Cutie metalica	2	buc
22	Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,8	150	m
23	Cablu alimentare 3x1,5 NHXH	100	m
24	Jgheab PVC/tub	100	m
25	Reproiectare sistem	3	exemplare
26	Avizare MLPAT	1	set
27	Materiale auxiliare	1	set
28	Verificari sistem existent (functionalitate centrala, detectori, sirene , butoane etc) si punere in functiune	1	set
29	Instructaj folosire sistem	2	sedinta