



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. ...55543 / 15.04. 2020

CERINTE TEHNICE

Servicii de interventie si remediere a defectiunilor constatate in urma verificarilor prizelor de pamant, a prizelor interioare si a tablourilor electrice.

1. OBIECTUL ACHIZITIEI

1.1 Obiectul achizitiei îl reprezintă prestarea de – *Servicii de interventie si remediere a defectiunilor constatate in urma verificarilor prizelor de pamant, a prizelor interioare si a tablourilor electrice*, conform cod CPV 50711000-2 pentru cladirile civile, inclusiv spatiile conexe si asigurarea unui sistem de management si control centralizat pentru locatiile DGASPC Sector 2

- Prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru;
- Prevenirea incendiilor clădirilor și prevenirea distrugerii aparaturii electrice și electronice.

Intervenția asupra instalațiilor electrice este necesară, deoarece toate instalațiile se deteriorează din cauza unui număr de factori cum ar fi încărcarea excesivă a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziunea, îmbătrânirea izolațiilor.

ANEXA Nr. 1: SPECIFICATI TEHNICE.

ANEXA Nr. 2.1: CONSTATARI SI NECONFORMITATI DIN BULETINELE PRAM.

ANEXA Nr. 2.2: CONSTATARI SI NECONFORMITATI PENTRU PRIZE INTERIOARE

ANEXA Nr. 2.3: CONSTATARI SI RECOMANDARI TABLOURI ELECTRICE

ANEXA Nr. 3: LISTA CU ADRESELE LOCATIILOR, PERSOANELOR DE CONTACT SI DATELE DE CONTRACT.

1.2 DURATA CONTRACTULUI : Pana la data de 31.12.2020.

2. DOCUMENTELE CE VOR INSOTI PROPUNEREA TEHNICA

2.1 Prin propunerea tehnică, ofertanții vor prezenta descrierea detaliată a serviciilor prestate precum și alte informații considerate semnificative pentru o evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

2.2 Propunerea tehnică în ceea ce privește descrierea tehnică a serviciilor, ofertanții vor trebui să întocmească un tabel în care vor fi prezentate comparativ serviciile solicitate de autoritatea contractantă cu serviciile propuse de operatorul economic care va cuprinde:

2.3 Se va prezenta declarație pe proprie răspundere privind respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii și protecția mediului.

2.4 Operatorul economic trebuie să facă dovada deținerii următoarelor documente:

1. Atestat, eliberat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei minim tip B.
2. Legitimatie de electrician autorizat emis de A.N.R.E minim II A – II B.
3. Propunerea tehnică – ce va cuprinde următoarele:
 - a. Generalități -obiectul ofertei
 - b. Condiții tehnice de execuție (se va prezenta pe scurt procedurile de execuție)
 - c. Termen de prestare pentru fiecare tip de intervenție în parte.

ANEXA 1: SPECIFICATII TEHNICE

1. CONDITII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR, CALITATE SI RECEPTIE

Interventii ce urmeaza a fi executate pentru pozitiile din ANEXA 2.1 - CONSTATARI DIN BULETINE PRAM;

- 1) Verificarea continuitatii centurii de impamantare si a aparatelor de protectie;
- 2) Remedierea defectiunilor constatate si aducerea lor in parametrii legali;
- 3) Verificare instalatie electrica de legare la pamant;
- 4) Masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant;
- 5) Masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant pentru instalatia de paratrasnet (Masuratorile si verificarile se vor efectua conform STAS 12604/4-89, STAS 12604/5-90, STAS 8257-87, STAS 2612-87);
- 6) Prestatorul va elibera buletinul de verificare PRAM, numai dupa remedierea defectelor constatate in Anexa 2.1, si acesta va cuprinde:
 - data incercarii/verificarii.
 - locul verificarii.
 - beneficiarul verificarilor;
 - firma atestata ANRE ce a verificat.
 - tipul aparatului de masurare
 - conditiile de masurare
 - data la care expira buletinul PRAM.
 - rezultatul incercarii sau verificarii.
 - numele executantului si locul masuratorii;
 - observatii.
- 7) Raportul trebuie insotit de copia atestatului ANRE al prestatorului si de verificarile metrologice ale aparatelor utilizate si pe fiecare raport de verificare/ incercare (buletin PRAM) pentru fiecare priza de pamant vor fi trecute numele in clar si semnatura administratorului din fiecare locatie.
- 8) Conform Ordinului nr 23 din 17 Aprilie 2013 masuratorile PRAM pot fi efectuate in exclusivitate de persoane fizice sau juridice ce detin autorizatie ANRE minim B
- 9) Valabilitatea unui buletin PRAM este conditionata de detinerea si prezentarea urmatoarelor documente:
 - Modelul si certificarea metrologica a aparatului utilizat in scopul masuratorii PRAM (copie certificat)
 - Executantul masuratorii este obligatoriu sa fie certificat ANRE (copie legitimatie ANRE)
 - Copie autorizatie ANRE
 - Proces verbal de incercari si interventii PRAM
 - Tabel cu rezultatele Masuratorilor PRAM efectuate.

Interventii ce urmeaza a fi executate pentru pozitiile din ANEXA 2.2 - CONSTATARI SI NECONFORMITATI PENTRU PRIZE INTERIOARE

- 1) Verificarea continuitatii la circuitul de impamantare a prizelor monofazate si trifazate;
- 2) Remedierea defectiunilor constatate si aducerea lor in parametrii legali;
- 3) Inlocuirea prizelor si a cablurilor aferente acolo unde exista defectiuni „fara continuitate la impamantare” si aduse in parametrii legali.
- 4) Verificare instalatiei de protectie impotriva electrocutarii;
- 5) Masurarea continuitatii conductorului de protectie P.E (impamantare), incadrat conform legii;

6) Prestatorul va elibera „Raportul de Verificari si Masuratori a Instalatiei Electrice”, numai dupa remedierea defectelor constatate in Anexa 2.2, si acesta va cuprinde:

- data incercarii/verificarii;
- beneficiarul verificarilor;
- data expirarii buletinului
- rezultatul verificarii
- conditiile de masurare
- tipul aparatului de masurare (verificarile metrologice ale aparatelor de masura si control ce urmeaza a fi folosite (atasate in copie conform cu originalul la buletinul emis);
- valoarea masurata;
- Elementul/echipamentul masurat
- numele executantului si locul masuratorii;
- observatii.

Interventii ce urmeaza a fi executate pentru pozitiile din ANEXA 2.3 - CONSTATARI SI RECOMANDARI TABLOURI ELECTRICE

- 1) Inlocuirea tablourilor deteriorate cu unele calibrate la conditiile noi;
- 2) Revizia tablourilor ce prezinta conturnari si contacte imperfecte;
- 3) Echiparea tablourilor electrice cu sigurante adaptate la conditiile locatiei;
- 4) Lucrari de inlocuire si montaj a tablourilor electrice, relocarea tablourilor si adaptarea acestora la spatiile existente;
- 5) Refacere circuit de legare la pamant de la tabloul electric general de distributie exterior pana la tabloul electric general interior;
- 6) Configurari ale tablourilor electrice la cerintele legale;
- 7) Intocmit proiect conform normativului **i7 / 2011**

2. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obliga sa execute serviciile prevazute in contract cu profesionalism si promptitudinea cuvenita angajamentului semnat, la standardele si performantele prevazute de lege

Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materiale, instalatii, echipamentele si orice alte asemenea, cerute pentru contract, in care asigura necesitatea indeplinirii contractului.

Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

Serviciile prestate in baza contractului, vor respecta standardele de calitate specifice serviciului prestat.

Prestatorul va trebui sa detina o autorizatie emisa de A.N.R.E minim B, emisa conform legilor in vigoare si cu valabilitate pe toata durata contractului, respectiv personalul care executa verifica si remedieaza defectiunile constatate in instalatiile electrice, din cadrul locatiilor detinute de D.G.A.S.P.C. sa fie cu viza la zi corespunzatoare, si cu valabilitatea pe toata perioada contractului.

Prestatorul se va deplasa la toate lin toate locatiile mentionate in ANEXA 3 din cadrul D.G.A.S.P.C sector 2 cu mijloacele proprii de transport.

Prestatorul are obligativitatea sa asigure echipamentul de protectie pentru personalul angajat care isi desfasoara activitatea pe teritoriul D.G.A.S.P.C-ului.

Personalul angajat al prestatorului este obligat sa poarte echipamentul de protectie in cadrul misiunilor primite, de la angajator pe toata perioada desfasurarii contractului in cadrul locatiilor de pe teritoriul D.G.A.S.P.C-ului.

3. RECEPȚIE SI VERIFICARI

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederilor din propunerea tehnico-financiara

Verificarile, interventiile si remedierile de defectiuni, constatate se vor executa conform prevederilor din prezenta documentatie.

4. LEGISLATIA APLICATA


- NTE 01 116/2001- Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la echipamente si instalatii electrice

- Aparatele de masura si control trebuie sa indeplineasca si sa fie verificate metrologic valabile pe toata perioada contractului:

- Ordin nr. 27/16.02.2004 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O- 2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I , Nr. 178/ 02.03.2004.

- Execuția lucrărilor se va efectua doar cu personal calificat și autorizat ANRE, conform normativului I7/2011 și a legislației ANRE în vigoare, cu aparate speciale (etalonate/ verificate metrologic).

- Verificarea prizelor de împământare tip PRAM se va face conform STAS 12604/4 și normativului I7/2011.




CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA NR 2.1 : CONSTATARI SI NECONFORMITATI DIN BULETINELE PRAM

Nr Crt	Denumire strada/ locatie	Buget	CONSTATARI SI INTERVENTII
0	1	2	3
1	Str.Caroteni nr 21-23 Gavroche	CENTRE	3 borne NU CORESPUND , VALOARE DEPASITA Defectiune: Prizele de pamant trebuiesc revizuite si refacute deoarece la verificari au rezultat valori mai mari de cat limita impusa de normativ.



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA NR 2.2 : CONSTATARI SI NECONFORMITATI PENTRU PRIZE INTERIOARE

Nr Crt	Denumire strada/ locatie	Buget	CONSTATARI
0	1	2	3
1	Str. Sf. Ecaterina nr 7 Speranta	SPERANTA	ETAJ 3- 2 prize desprinse din perete ETAJ 2 - 2 PRIZE DESPRINSE DIN PERETE 3 CAMERE FARA CONTINUITATE ETAJ 1 - UN PRELUNGITOR DEFECT 2 PRIZE DESPRINSE DIN PERETE
2	Str.Caroteni nr 21-23 Gavroche	CENTRE	Prizele monofazate si trifazate din cladire nu au continuitate la circuitul de impamantare. Sunt defectiuni la tabloul electric general si cel de distributie si prizele de pamant. Exista prize monofazate care sunt desprinse din dozele de perete (ipeticol de electrocutare)
3	Str.Gheorghe Seban nr 7 A Casa din Tei	CENTRE	2 prize subsof camera tehnica centrala termica fara continuitate o priza etaj 2 sala de mese fara continuitate
4	Str.Oituz nr 9 Sfanta Maria	CENTRE	Corp A o priza etaj 1 sala A7 fara continuitate o priza frigider pauper bucatarie fara continuitate
5	Str.Reinvierii nr 1B Danila Prepeleac	CENTRE	o priza spalatorie fara continuitate o priza cabinet medical fara continuitate

6	Str. Ripiceni nr 6 Centrul Pinocchio	CENTRE	o priza cabinet informatica fara continuitate o priza dormitor grupa pitici fara continuitate o priza senzor gaz camera tehnica fara continuitate
7	Str. Traian nr 144 C.S.C.H	CENTRE	o priza centrala tehnica ce alimenteaza hiroforul fara continuitate
8	Str. Viitorului nr 54 C.I.G Neghinita	CENTRE	2 prize dormitor baieti mici , desprinse din perete si fara continuitate 2 prize dormitor fete mici , fara continuitate 2 prize dormitor baieti mari fara continuitate la impamantare iar una este desprinsa din perete 4 prize living open space , fara continuitate
9	Aaron Florian nr 5 Ciresarii	CENTRE	partier 2 prize birou administrativ fara tensiune o priza hol intrare fara continuitate o priza hol intrare langa tablou electric fara continuitate o priza hol baie parter , fara continuitate o priza demisol magazine frigider mic fara continuitate
10	Str. Mircea cel Batran nr 17, Pipera, Voluntari Casa din Vis	CENTRE- SATR	Exista cabluri desprinse din prize si neizolate , pericol ridicat de electrocutare Majoritatea prizelor sunt deteriorate si desprinse din doza de perete exista prize care nu au continuitate la circuitul de impamantare , au fost stipulate in buletin RECOMANDARI: inlocuirea prizelor desprinse si deteriorate .
11	Aleea Cislau nr 5 bl 3D, sc1 et 5, ap 30	CENTRE- SATR	o priza dormitor 2 fara continuitate la circuit impamantare si desprinsa din doza o priza sufragerie fara continuitate
12	Bld. Lacul Tei nr 126-128, bl 17-18, sc B, et 9 , ap 83	CENTRE- SATR	o priza bucatarie fara continuitate o priza sufragerie fara continuitate o priza balcon fara continuitate dormitor 1,2 cate 2 prize fara continuitate

	13 Sos Colentina nr 81, bl 84, sc 3, et 9, ap 94	CENTRE- SATR	<p>3 prize bucatarie fara continuitate</p> <p>2 prize sufragerie fara continuitate si deteriorate si desprinse din doza de perete</p> <p>2 prize dormitor 1 fara continuitate</p> <p>2 prize dormitor 2 fara continuitate si deteriorate , desprinse din perete</p> <p>2 prize dormitor 3 fara continuitate si deteriorate , desprinse din perete</p>
	14 Sos Pantelimon nr 254, bl 55, sc C, et 10, ap 176	CENTRE- SATR	<p>o priza dormitor mic fara continuitate</p> <p>2 prize dormitor mare fara continuitate si una despiinsa din doza de perete</p> <p>3 prize sufragerie fara continuitate</p>
	15 Sos Pantelimon nr 286, bl 41, sc 8, et 10, ap 318	CENTRE- SATR	<p>3 prize dormitor 1 fara continuitate si 2 desprinse din doza de perete</p> <p>o priza bucatarie fara continuitate</p> <p>2 prize sufragerie fara continuitate</p> <p>2 prize dormitor 2 fara continuitate</p> <p>2 prize dormitor 3 fara continuitate</p> <p>hol mic si hol baie 2 prize fara continuitate</p>
	16 Sos Pantelimon nr 291, bl 9, sc A, et6, ap 23,	CENTRE- SATR	<p>2 prize dormitor 1 fara continuitate si fara tensiune</p> <p>2 prize dormitor 2 fara continuitate si una fara tensiune</p> <p>2 prize dormitor 3 fara continuitate si una fara tensiune</p> <p>3 prize sufragerie fara continuitate</p>
	17 Sos Vergului nr 15, H3A, sc 1, et 8, ap 36	CENTRE- SATR	<p>o priza bucatarie deteriorata</p> <p>2 prize dormitor 1 fara continuitate</p> <p>2 prize dormitor 2 fara continuitate</p> <p>3 prize sufragerie fara continuitate</p>
	18 Str Ciocatlui nr 32, bl D24, sc 1, parter, ap 3	CENTRE- SATR	<p>o priza hol deteriorata , necesita schimbata</p> <p>2 prize dormitor 1 fara continuitate si fara tensiune</p> <p>2 prize dormitor 2 fara continuitate si una fara tensiune</p> <p>2 prize dormitor 3 fara continuitate si una fara tensiune</p> <p>2 prize sufragerie fara continuitate</p>

19	Str Delfinului nr 1 bl D16, sc1 , et 6, ap 36	CENTRE- SATR	<p>3 prize bucatarie fara continuitate</p> <p>o priza balcon bucatarie fara continuitate</p> <p>3 prize sufragerie fara continuitate</p> <p>2 prize dormitor 1 fara continuitate</p> <p>2 prize dormitor 2 fara continuitate si una fara tensiune</p> <p>2 prize dormitor 3 fara continuitate</p> <p>o priza hol deteriorata , necesita schimbata</p> <p>2 prize dormitor 1 fara continuitate si fara tensiune</p> <p>2 prize dormitor 2 fara continuitate si una fara tensiune</p> <p>2 prize dormitor 3 fara continuitate si una fara tensiune</p> <p>2 prize sufragerie fara continuitate</p>
20	Str Delfinului nr 9, bl D18 , sc A , et 7, ap 44	CENTRE- SATR	<p>2 prize bucatarie fara continuitate</p> <p>2 prize sufragerie fara continuitate</p> <p>o priza dormitor 1 fara continuitate</p> <p>2 prize dormitor 2 fara continuitate</p>
21	Str Major Bacila nr 27, bl 31 A, sc A, et 3, ap 16	CENTRE- SATR	<p>2 prize bucatarie fara continuitate</p> <p>2 prize sufragerie fara continuitate</p> <p>o priza dormitor 1 fara continuitate</p> <p>2 prize dormitor 2 fara continuitate</p>
22	Str Rascoala 1907 nr 11 bl 16, sc 5 , et5, ap 189	CENTRE- SATR	<p>2 prize bucatarie fara continuitate</p> <p>2 prize sufragerie fara continuitate</p> <p>o priza dormitor 1 fara continuitate</p> <p>o priza dormitor 3 fara continuitate</p>
23	Str Rascoala 1907 nr 11, bl 16, sc 1, et 4, ap 17	CENTRE- SATR	<p>o priza bucatarie fara continuitate</p> <p>2 prize sufragerie fara continuitate si desprinse din perete</p> <p>o priza dormitor 1 , fara continuitate</p> <p>2 prize dormitor 2 fara continuitate</p> <p>o priza dormitor 3 fara continuitate</p>
24	Str Rascoala 1907 nr 8, bl 13, sc 1, et8, ap 51	CENTRE- SATR	<p>o priza bucatarie fara continuitate</p> <p>o priza masina de spalat fara continuitate</p> <p>o priza bucatarie deteriorata</p>
25	Str Soldat Zambila Ionita nr 2, bl 7 C, et 9, ap 30	CENTRE- SATR	<p>3 prize sufragerie fara continuitate si o priza detericrara</p> <p>o priza hol fara continuitate</p> <p>dormitor 1,2,3 prize fara continuitate</p>


26	Str Tampa nr 1 bl B1 parter ap 4	CENTRE- SATR	doua prize sufragerie fara continuitate si desprinse din doza de perete 2 prize dormitor 1 fara continuitate doua prize dormitor 2 fara continuitate 2 prize dormitor 3 fara continuitate
27	Str Vasile Stolnicul nr 17, bl 42, sc 20, parter, ap 16.	CENTRE- SATR	3 prize bucatarie fara circuit de impamantare si desprinse din doza de perete 2 prize dormitor 1 desprinse din doza de perete
28	Str. Grigore Moisil nr 8, bl 9, Sc A, et 7, ap 38	CENTRE- SATR	o priza sufragerie fara continuitate si fara tensiune
29	Str. Grigore Moisil nr 8, bl 9, sc B, et 7, ap 93	CENTRE- SATR	o priza bucatarie standard vechi o priza dormitor 3 desprinsa o priza sufragerie fara continuitate
30	Str Mihai Eminescu nr 87 C.I.A 2	CIA	parter o priza farmacie fara continuitate o priza hol cabinet medical fara continuitate 2 prize cabinet medical fara continuitate o priza camera izolator fara continuitate 2 prize hol zona izolator far acontinuitate o priza sala de mese fara continuitate o priza oficiu bucatarie fara continuitate subsol Camera tehnica centrala o priza polizor si bommasina fara continuitate o priza Atelier este fara continuitate o priza camera personal paza fara continuitate Etaj 1 o priza camera 8 fara continuitate o priza camera 11 fara continuitate
31	Sos Vergului nr 21-29 bl G1-G4 scB Et 10, ap 90 Locuinte Protejate	CIA	o priza din sufragerie lipsa tensiune posibil circuit defect toate prizele fara continuitate la impamantare

32	Str.Ciocarliei nr 14 bl D9 Sc 1, ap 2 Locuinte Protejate	CIA	2 prize dormitor 1 fara continuitate la circuitul de impamantare o priza dormitor 2 fara continuitate la circuitul de impamantare 2 prize sufragerie fara continuitate la circuitul de impamantare
33	Str.Radovanu nr 5, bl 41,sc3, ap 108 Locuinte Protejate	CIA	o priza sufragerie fara continuitate la circuitul de impamantare si o priza lipsa (cabluri neizolate) (pericol de electrocutare) o priza hol baie fara continuitate la circuitul de impamantare si deteriorarata o priza dormitor 1 fara continuitate la circuitul de impamantare + o priza fara capac pericol de electrocutare care necesita inlocuire. o priza dormitor 2 fara continuitate la circuitul de impamantare si o priza fara tensiune. 2 prize dormitor 3 fara continuitate la circuitul de impamantare
34	Str.Stolnicul Vasile nr 17, bl 42, sc 2, ap 20 Locuinte Protejate	CIA	o priza sufragerie fara continuitate la circuitul de impamantare si o priza lipsa (cabluri neizolate) (pericol de electrocutare) o priza hol baie fara continuitate la circuitul de impamantare si deteriorarata 2 prize dormitor 1 fara continuitate la circuitul de impamantare si 2 prize dormitor 2 fara continuitate la circuitul de impamantare
35	Sos Colentina nr 55 F Clubul Seniorilor	CLUB	o priza nr 3 desprinsa din doza de perete
36	Str.Tepes Voda Mihail si Gavril	CLUB	o priza subsol camera tehnica centrala termica fara continuitate la circuitul de impamantare o priza birou etaj 2 nu are continuitate la circuitul de impamantare

37	<p>Sos Pantelimon nr 301 Sf Pantelimon</p>	<p>PANTELIMON</p>	<p>Corp C hol , dozator apa fara impamantare 4 prize Corp Control Cladire C fara impamantare o priza Birou centrul de servicii de comunicare corp C fara impamantare o priza birou C 17 cladire C fara impamantare 2 prize birou C 19 cladire C fara impamantare 2 prize birou Conducere Voluntari , cladire A , fara impamantare 2 prize exterior cladire A fara impamantare</p>
38	<p>Aleea Sinaia nr 4 Cresa Sinaia</p>	<p>CRESE</p>	<p>o priza magazie nr 1 frigider fara continuitate la circuitul de impamantare</p>
39	<p>Str.Ciobanasului nr 23 Cresa Ciobanasului</p>	<p>CRESE</p>	<p>o priza Magazie rechizite posibil conexiuni gresite in doze sau tablou electric, tensiune periculoasa intre faza si pe impamantare 319 V o priza hol parter fara impamantare(fara continuitate la circuitul PE</p>
40	<p>Str.Teul Doamnei Cresa Sinaia</p>	<p>CRESE</p>	<p>o priza in baie subson fara continuitate la circuitul de impamantare o priza 380 V in calcatorie subzol fara continuitate la circuitul de impamantare o priza etaj 1 grupa 5 dormitor fara continuitate la circuitul de impamantare</p>

41	Str. Balotului nr 42 CRRN 1	CRRN	<ul style="list-style-type: none"> o priza dormitor 4 etaj 1 fara continuitate o priza dormitor 2 parter fara continuitate o priza debara parter fara continuitate prelungitor din priza cabinet medical parter fara continuitate la circ de impamantare 3 prize oficiul parter fara continuitate la circuitul de impamantare in depozit bucatarie 7 prize nu corespund , fara continuitate o priza hol bucatarie fara continuitate 5 prize bucatarie camera 2 fara continuitate prizele din bucatarie corp A nu au continuitate la circuitul de impamantare o priza grup sanitar masina de spalat corp B fara continuitate
42	Str. Balotului Corp B+C C.S.P.A.H.N	CRRN	
43	Str. Georghe Serban nr 7 CRRN 2	CRRN	<ul style="list-style-type: none"> 1 priza Sala de mese fara continuitate la circuitul de impamantare priza Camera izolare parter - fara continuitate la circuitul de impamantare priza Sala ludoterapie - fara continuitate la circuitul de impamantare priza farmacie etaj 1 - fara continuitate la circuitul de impamantare
44	Str. Calea Mosilor nr 229	SEDII	<ul style="list-style-type: none"> biroul open space 3 prize care nu corespund O priza birou Comisie Secretariat fara continuitate la circuitul de impamantare
45	Calea Mosilor nr 123	SEDII	<ul style="list-style-type: none"> 2 prize birou administratie - fara tensiune priza centrala termica 2 bucati necesita inlocuire fara continuitate la circuit de protectie. Priza hol administratie fara continuitate la circuit de protectie

46	Str. Dimitrie Racovita nr 22	SEDII	Birou director adjunct priza fara continuitate la impamantare (Exista un numar mare de prize deteriorate vechi si desprinse din perete care necesita inlocuire)
47	Glinka nr 7 A C.P.C.V.F	SEDII	O priza la birou fara continuitate la circuitul de impamantare
48	str. Ion Vlad ASUPA	SEDII	2 prizele din containerul cu dusuri trebuie sa aiba grad de protectie IP 65 sunt desprinse din perete Container dormitor 1 - 2 prize desprinse din perete Container dormitor 3 - 2 prize desprinse din perete Container dormitor 4 - 2 prize desprinse din perete Container dormitor 5 - 1 priza desprinsa de perete.
49	Str. OLARI nr 15	SEDII	1 Priza protectia muncii - (fara continuitate la impamantare) 1 priza Servicii Achizitii directe nu corespunde 3 prize Serv Juridic fara continuitate nu corespund 5 prize Juridic camera 1 nu corespund 4 prize Directia resurse umane nu corespund 2 prize Serv informatica nu corespund 1 priza Strategii programe nu corespunde Cladire B 5 prize cladire C Birou intrare nu corespund 2 prize Hol paza Cladire C nu corespund
50	Heliade intre vii S.A.S Baicului	SEDII	1 priza Birou Registratura Nu corespunde (fara continuitate la impamantare)
51	Str. Gara Obor nr 12	SEDII	4 prize depozit fara continuitate la impamantare



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA NR 2.3: CONSTATARI SI RECOMANDARI TABLOURI ELECTRICE

Nr Crt	Denumire strada/ locatie	Buget	CONSTATARI SI RECOMANDARI
0	1	2	3
1	Str. Sf. Ecaterina nr 7 Speranta	SPERANTA	Echiparea tablourilor electrice subsol- spalatorie cu sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de max 30mA. Tablou electric subsol cladire morga necesita revizie
2	Str.Caroteni nr 21-23 Gavroche	CENTRE	Echiparea tablourilor electrice cu sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA deoarece spatiul este folosit pentru ingrijirea copiilor
3	Str.Oituz nr 9 Sfanta Maria	CENTRE	RECOMANDARI: Echiparea tablourilor electrice cu sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA deoarece spatiul este folosit pentru ingrijirea copiilor
4	Str.Reinvietii nr 1B Danila Prepeleac	CENTRE	RECOMANDARI : Echipare tablou electric SPALATORIE cu sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA.
5	Str.Ripiceni nr 6 Centrul Pinocchio	CENTRE	RECOMANDARI: Echiparea tablourilor electrice cu sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA deoarece spatiul este folosit pentru ingrijirea copiilor

6	Str. Traian nr 144 C.S.C.H	CENTRE	<p>RECOMANDARI: Deoarece exista declansari la defect pe tablourile generale se recomanda inlocuirea sigurantelor diferentiale din tablourile generale cu sigurante cu declansare doar la suprasarcina si scurt circuit. Montarea sigurantelor diferentiale se va face in tablourile de derivatie pentru anulara declansarilor ce duc la intreruperea tensiunii pe tot etajul.</p> <p>Deoarece spatiul este folosit pt ingrijirea persoanelor , se recomanda montarea in tablourile electrice de derivatie a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA.</p>
7	Str. Viitorului nr 54 C.I.G Neghinita	CENTRE	<p>RECOMANDARE: Echipare tablou electric spalatorie cu sigurante diferentiale ccu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA</p>
8	Aaron Florian nr 5 Ciresarii	CENTRE	<p>RECOMANDARI : Deoarece spatiul este folosit pt ingrijirea copiilor , se recomanda montarea in tablourile electrice a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA</p>
9	Str. Mircea cel Batran nr 17, Pipera, Voluntari Casa din Vis	CENTRE- SATR	<p>Tabloul electric general este deteriorat , necesita revizie</p>
10	Aleea Cislau nr 5 bl 3D, sc1 et 5, ap 30	CENTRE- SATR	<p>Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impantantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor</p>
11	Bld. Lacul Tei nr 126- 128, bl 17-18, sc B, et 9 , ap 83	CENTRE- SATR	<p>Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impantantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor</p>

12	Sos Colentina nr 76, bl 111, sc A, et 10, ap 47	CENTRE- SATR	Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
13	Sos Colentina nr 81, bl 84, sc 3, et 9, ap 94	CENTRE- SATR	Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
14	Sos Pantelimon nr 254, bl 55, sc C, et 10, ap 176	CENTRE- SATR	Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
15	Sos Pantelimon nr 286, bl 41, sc 8, et 10, ap 318	CENTRE- SATR	Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
16	Sos Pantelimon nr 291, bl 9, sc A, et 6, ap 23,	CENTRE- SATR	Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
17	Sos Pantelimon nr 291, bl 9, sc B, et 8, ap 70	CENTRE- SATR	Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor


18	Sos Vergului nr 15, H3A, sc 1 , et 8 , ap 36	CENTRE- SATR	Tabloul electric Necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
19	Str Gocariei nr 32, bl D24, sc 1 , parter, ap 3	CENTRE- SATR	Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
20	Str Delfinului nr 1 bl D16, sc1 , et 6, ap 36	CENTRE- SATR	Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
21	Str Delfinului nr 9, bl D18 , sc A , et 7, ap 44	CENTRE- SATR	Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
22	Str Maior Bacila nr 27, bl 31 A, sc A, et 3, ap 16	CENTRE- SATR	Tabloul electric Necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
23	Str Rascoala 1907 nr 11 bl 16, sc 5 , et5, ap 189	CENTRE- SATR	Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor

24	Str Rascoala 1907 nr 11, bl 16, sc 1, et 4, ap 17	CENTRE- SATR	<p>Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor</p>
25	Str Rascoala 1907 nr 8, bl 13, sc 1, et8, ap 51	CENTRE- SATR	<p>Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor</p>
26	Str Soldat Zambila Ionita nr 2, bl 7 C, et 9, ap 30	CENTRE- SATR	<p>Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor</p>
27	Str Tampa nr 1 bl B1 parter ap 4	CENTRE- SATR	<p>Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor</p>
28	Str Vasile Stolnicul nr 17, bl 42, sc 2, parter, ap 16.	CENTRE- SATR	<p>Tabloul electric necesita inlocuire deoarece este deteriorat si folosesc sigurante fuzibile cu improvizatii RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor</p>

29	Str. Grigore Moisil nr 8, bl 9, Sc A, et 7, ap 38	CENTRE- SATR	RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
30	Str. Grigore Moisil nr 8, bl 9, sc B, et 7, ap 93	CENTRE- SATR	RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
31	Str Mihai Eminescu nr 87 C.I.A 2	CIA	RECOMANDARI : Deoarece spatiul este folosit pentru persoanele varstnice cu dizabilitati, se recomanda montarea in tablourile electrice a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA. La tabloul electric din spalatorie se recomanda montarea de sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA.
32	Sos Vergului nr 21-29 bl G1-G4 scB Et 10, ap 90 Locuinte Protejate	CIA	RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
33	Str.Ciocarliei nr 14 bl D9 Sc 1, ap 2 Locuinte Protejate	CIA	RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
34	Str.Radovanu nr 5, bl 41,sc3, ap 108 Locuinte Protejate	CIA	RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor

35	Str.Stolnicul Vasile nr 17, bl 42, sc 2, ap 20 Locuinte Protejate	CIA	RECOMANDARI Deoarece locuinta nu a fost prevazuta din constructie cu circuit de impamantare pentru toate prizele, se recomanda montarea in tabloul electric a unor sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi un minim de protectie impotriva electrocutarii sau a incendiilor
36	Sos Colentina nr 55 F Clubul Seniorilor	CLUB	RECOMANDARI : Tablourile electrice trebuie dotate cu sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru circuitele electrice centrale termice electrice.
37	Aleea Sinaia nr 4 Cresa Sinaia	CRESE	RECOMANDARE : Tabloul electric general necesita revizie deoarece prezinta urme de conturari si contact electric imperfect. Echiparea tablourilor electrice cu sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA deoarece spatiul este folosit pentru ingrijirea copiilor
38	Str.Teiu Doamnei Cresa Sinaia	CRESE	4 Echiparea tablourilor electrice cu sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA deoarece spatiu este folosit pentru ingrijirea copiilor
39	Str.Georghe Serban nr 7 CRRN 2	CRRN	Recomandare - Echiparea tablourilor electrice cu sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA deoarece spatiul este folosit pentru ingrijirea copiilor
40	Bld. Basarabia nr 90 S.A.S Pantelimon	SEDII	Tabloul electric nu este configurat corect - exista montata o siguranta diferentiale cu declansare la curent rezidual de 30 mA ca intrerupator general ceea ce face declansarea acesteia la fiecare defect intrerupand tensiunea pentru tot sediul. Se recomanda montarea de sigurante diferentiale pe fiecare circuit pentru selectivitate si sa nu mai existe declansari la siguranta generala pentru fiecare defect
41	Str. Glinka nr 7 S.A.S Glinka	SEDII	(Refacerea circuitului de legare la pamant de la tabloul electric general de distributie exterior , pana la tabloul electric general interior. In momentul de fata este circuit comun cu circuitu de nul sistemul de legare TT)
42	Glinka nr 7 A C.P.C.V.F	SEDII	(Refacerea circuitului de legare la pamant de la tabloul electric general de distributie exterior , pana la tabloul electric general interior. In momentul de fata este circuit comun cu circuitu de nul sistemul de legare TT)

43	str. Ion Vlad ASUPA	SEDII	<p>Tablou electric general pentru complex containere trebuie relocalat pentru ca este situat prea sus si in afara spatiului</p> <p>Tabloul electric actual necesita o revizie deoarece nu corespunde cerintelor cerute in normativele electrice</p> <p>Tablourile electrice trebuie dotate cu sigurante diferentiale cu declansare la curent rezidual de maxim 30 mA pentru a oferi o eficienta sporita impotriva electrocutarii sau a incendiilor</p>
44	Str. Gara Obor nr	SEDII	<p>tablou electric spatiu spart , deteriorat , necesita inlocuire)</p>



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 3 : Locatii si date de contact

Nr Crt	Denumire strada/ locatie	Buget
0	1	2
1	Str.Caroteni nr 21-23 Gavroche	CENTRE
2	Str.Gheorghe Serban nr 7 A Casa din Tei	CENTRE
3	Str.Oituz nr 9 Sfanta Maria	CENTRE
4	Str.Reinvierii nr 1B Danila Prepeleac	CENTRE
5	Str.Ripiceni nr 6 Centrul Pinocchio	CENTRE
6	Str.Traian nr 144 C.S.C.H	CENTRE
7	Str.Vitorului nr 54 C.I.G Neghinta	CENTRE
8	Aaron Florian nr 5 Ciresarii	CENTRE
9	Str. Mircea cel Batran nr 17, Pipera, Voluntari Casa din Vis	CENTRE- SATR
10	Aleea Cislau nr 5 bl 3D, sc1 et 5, ap 30	CENTRE- SATR
11	Blvd. Lacul Tei nr 126-128, bl 17-18, sc B, et 9 , ap 83	CENTRE- SATR

12	Sos Colentina nr 76, bl 111, sc A, et 10, ap 47	CENTRE- SATR
13	Sos Colentina nr 81, bl 84, sc 3, et 9, ap 94	CENTRE- SATR
14	Sos Pantelimon nr 254, bl 55, sc C, et 10, ap 176	CENTRE- SATR
15	Sos Pantelimon nr 286, bl 41, sc 8, et 10, ap 318	CENTRE- SATR
16	Sos Pantelimon nr 291, bl 9, sc A, et 6, ap 23,	CENTRE- SATR
17	Sos Pantelimon nr 291, bl 9, sc B, et 8, ap 70	CENTRE- SATR
18	Sos Vergului nr 15, H3A, sc 1, et 8, ap 36	CENTRE- SATR
19	Str Ciocarliei nr 32, bl D24, sc 1, parter, ap 3	CENTRE- SATR
20	Str Delfinului nr 1 bl D16, sc1, et 6, ap 36	CENTRE- SATR
21	Str Delfinului nr 9, bl D18, sc A, et 7, ap 44	CENTRE- SATR
22	Str Maior Bacila nr 27, bl 31 A, sc A, et 3, ap 16	CENTRE- SATR
23	Str Rascoala 1907 nr 11 bl 16, sc 5, et 5, ap 189	CENTRE- SATR
24	Str Rascoala 1907 nr 11, bl 16, sc 1, et 4, ap 17	CENTRE- SATR
25	Str Rascoala 1907 nr 8, bl 13, sc 1, et 8, ap 51	CENTRE- SATR
26	Str Soldat Zambila Ionita nr 2, bl 7 C, et 9, ap 30	CENTRE- SATR
27	Str Tampa nr 1 bl B1 parter ap 4	CENTRE- SATR
28	Str Vasile Stolnicul nr 17, bl 42, sc 2, parter, ap 16.	CENTRE- SATR
29	Str. Grigore Moisil nr 8, bl 9, Sc A, et 7, ap 38	CENTRE- SATR

30	Str. Grigote Moisiil nr 8, bl 9, sc B, et 7, ap 93	CENTRE-SATR
31	Str. Mihai Eminescu nr 87 C.I.A 2	CIA
32	Sos Vergului nr 21-29 bl G1-G4 scB Et 10, ap 90 Locuinte Protejate	CIA
33	Str.Ciocartiei nr 14 bl D9 Sc 1, ap 2 Locuinte Protejate	CIA
34	Str.Radovanu nr 5, bl 41,sc3, ap 108 Locuinte Protejate	CIA
35	Str.Stolnicul Vasile nr 17, bl 42, sc 2, ap 20 Locuinte Protejate	CIA
36	Sos Colentina nr 55 F Clubul Seniorilor	CLUB
37	Str.Tepes Voda Mhail si Gavril	CLUB
38	Sos Pantelimon nr 301 Sf Pantelimon	PANTELIMON
39	Aleea Sianata nr 4 Cresa Sinaia	CRESE
40	Str.Ciobanasului nr 23 Cresa Ciobanasului	CRESE
41	Str.Teul Doamnei Cresa Sinaia	CRESE
42	Str.Balotului nr 42 CRRN 1	CRRN
43	Str.Balotului Corp B+C C.S.P.A.H.N	CRRN
44	Str.Georghe Serban nr 7 CRRN 2	CRRN
45	Bld. Basarabia nr 90 S.A.S Pantelimon	SEDII
46	Str. Calea Mosilor nr 229	SEDII

47	Calea Mosilor nr 132	SEDII
48	Str. Dimitrie Racovita nr 22	SEDII
49	Str. Glinka nr 7 S.A.S Glinka	SEDII
50	Glinka nr 7 A C.P.C.V.F	SEDII
51	str. Ion Vlad ASUPA	SEDII
52	Str. OLARI nr 15	SEDII
53	Heliade intre vii nr 36	SEDII
54	Str Gara Obor nr 10 -12 (depozit)	SEDII
55	Str. Sf. Ecaterina nr 7 Speranta	SPERANTA